

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2016 – 02 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namų komplekso ketvirtas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 12686
3. Adresas Pamėnkalnio g. 26
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. n. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

aukštis ir/ar aukštingumas 4 a. su mansarda ir pusrūsiu (būklė gera);

tūris – kompaktinis, su laiptinės rizalitu kiemo fasade. ŠV sublokuotas su Penktu namu, PR pusėje sublokuotas su Trečiu namu (būklė gera); stogo forma – dvišlaitė (būklė patenkinama); dangos medžiaga – lygios skardos lakštų, sujungtų lankstu, tipas (netyrinėta); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukių tipas (netyrinėta); dekoratyvus frontonėlis virš laiptinės ŠR fasade (būklė patenkinama);

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); kolonos, sienų angos, nišos – stačiakampės langų ir durų angos (būklė gera); įvažiavimo į kiemą stačiakampė anga (būklė gera);

ŠR fasado architektūrinio sprendimo visuma (būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės – laiptinės rizalitas PV fasade (būklė gera); ŠR ir PV fasadų balkonai (būklė patenkinama, bloga); fasadų apdaila ir puošyba – ŠR fasado reljefinis dekoras (būklė patenkinama); kiemo fasado geltonų plytų mūro apdaila (būklė gera);

konstrukcijos – pamatas (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė gera); pusrūsiu ir I-III a. perdenginiai (netyrinėta); funkcinė iranga – ŠR pusės laiptinės mozaikinio betono laiptai ir jų metaliniai turėklai su mediniais porankiais iš I a. į IV a. (būklė gera); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – II a. buto koridoriaus medinės sienų panelės (būklė gera); įėjimo į butus medinių dviverių durų tipas (būklė patenkinama) medinės išprūdinės dviverės su viršulangių laiptinės durys (būklė patenkinama); langų medinių rėmų skaidymo ir varstymo tipas (dalis pakeista; būklė patenkinama, bloga); metaliniai įvažiavimo vartai (būklė gera);

vidaus dekoras – II a. buto patalpos Nr. 1 lubų tinko rozetė ir karnizas (būklė gera); lubų, sienų, kolonų apdaila – II-IV a. patalpų lubų, sienų tinkas (netyrinėta); grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - II a. buto skydinio parketo tipas (būklė gera);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra keturių aukštų, su cokoliniu aukštu(F01). Gatvės fasade nekeisti tik laiptinės langai. Išlikusios sešenos durys(F02) su reljefiniu fasado dekoru(F03). Pravažiavimas į kiemą nenaudojamas, su senomis metalinėmis varčiomis(F04). Kiemo fasadas netinkuotas, geltonų plytų. Stogo danga – skardos lakštai.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2016 m. 6 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2016-02
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kestutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6

F7

F8