

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2015 – 04 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27979
3. Adresas Paupio g. 18
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

- 7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**  
tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 1 a. su mansarda ir rūsiu (rūsysis netyrinėtas; būklė gera); stogo forma – dvišlaitė (būklė gera);  
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – stačiakampės durų ir langų angos (būklė gera);  
fasadų apdaila ir puošyba – V fasado skydo mišraus apkalimo medinėmis lentomis tipas (būklė patenkinama); tinko tipas (būklė patenkinama);  
konstrukcijos - pamatas su tinkuotu cokoliu P ir V fasaduose (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera, medžiaga netyrinėta); tinkuotos medinės sienos (netyrinėta); perdangos (netyrinėta); medinė gegninė stogo konstrukcija (netyrinėta); konstrukcijų dekoras – medinių profiliuotų gegnių ir sijų galų tipas (būklė patenkinama);  
**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra vieno aukšto, tinkuotais fasadais(F01-02). Pastate visi langai pakeisti(F03,06). Pastato cokolis sutvarkytas(F04). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvio ir kiemo dangos(F03). Kieme yra lentomis apkaltas prieangis(F07). Stogo danga keraminių čerpių(F08). Kaminas netinkuotas, sutvarkytas.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 8 nuotraukos

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-04  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8