

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 04 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27431
3. Adresas Polocko g. 1
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – pusiau atviras, L raidės plano, susidedantis iš 2 korpusų: stačiakampio 3 aukštų Š korpuso su cokoliniu aukštu P dalyje ir netaisyklingos formos stačiakampio V korpuso, su pastoge ir rūsiu (rūsiai rekonstruoti; būklė patenkinama); stogo forma – Š korpuso – dvišlaitė, V korpuso – vienišlaitė (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama); pusapskrities tūrinis stoglangis Š korpuso P dalyje (būklė patenkinama); ugniasienė Š korpuso V dalyje (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – segmentinės, stačiakampės Š, V korpusų langų ir durų angos (būklė patenkinama); Š korpuso Š fasado tariamojo rizalito pusapskrities langų angos (būklė patenkinama); stačiakampė įvažiavimo į kiemą anga Š korpuso (būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas – istorizmo stilistikos fasadų architektūrinio sprendimo visuma; fasadų architektūros tūrinės detalės – tariamasis rizalitas Š korpuso Š fasade (būklė patenkinama); 6 balkonai su azūrine metaline tvorele Š korpuso Š fasade (būklė patenkinama); betoniniai laiptai su plytų mūro sienele V korpuso R dalyje (būklė patenkinama);

konstrukcijos - lauko akmenų ir plytų mūro pamatas su plytų mūro tinkuotu cokoliu (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); medinių sijų perdanga (netyrinėta); medinė gegninė stogo konstrukcija (netyrinėta); plytų mūro cilindriniai skliautai ant metalinių sijų Š korpuso įvažiavimo į kiemą angoje (būklė patenkinama); funkcinė įranga - monolitinio teraco vidaus laiptai V korpuso R dalyje (būklė patenkinama); monolitinio teraco vidaus laiptai su metaliniais azūriniais turėklais ir mediniais profiliuotais porankiais Š korpuso P dalyje (dalis cokolinio a. turėklų pakeista; būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai – medinės įsprūdinės dviejų varčių durys V korpuso R fasade ir Š korpuso Š fasade (būklė patenkinama); medinės sieninės spintos su įsprūdinėmis dviejų varčių vidaus durimis V, Š korpusuose I-III aukštuose (būklė patenkinama);

lubų, sienų apdaila – sieninės tapybos fragmentai Š korpuso II a. laiptinėje (būklė bloga); grindų, laiptų pakopų danga ar jos medžiaga – I-III a. spalvoto teraco plytelių laiptų aikštelių danga Š korpuso (būklė bloga);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (namas patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504, A1610K) teritoriją);

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija (16073, UIP).

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų, fasadai netinkuoti, geltonų moliuo plytų(F01-02). Gatvės fasade daugelis langų pakeisti, neišlaikyta langų rėmų spalvinė

vienybė. Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos(F03). Cokolis aptrupėjęs(F03-04,12). Fasado centre yra pravažiavimo į kiemą vartai su metalinėmis varčiomis(F05-06). Fasade esantčių balkonų plokštės aptrupėjusios(F07-10). Lietaus vanduo nuvestas ant šaligatvio dangos(F12-13). Kiemo fasadai netinkuoti(F14-16). Daugelis langų pakeisti neišlaikant spalvos ir langų skaidymo. Dalis kiemo cokolio tinkuota(F17). Kaminai geltonų plytu, tinkas aptrupėjęs(F18-19). Kiemo danga – asfaltas(F20).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 20 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16




F17



F18



F19



F20

F21

F22

F23

F24