

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 02 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27036
3. Adresas Pylimo g. 4
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūrinė erdvinė kompozicija – uždaro tūrio, sudėtinio plano, kurį sudaro supantys vidaus kiemą 3–4 a. V, Š, R ir PV korpusai, su pastogėmis ir rūšiais po R bei Š korpusais; stogo forma – dvišlaitė, R ir Š korpusų – sudėtinė; stogo dangos medžiaga - skardos lakštų dangos tipas; kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė gera); PV, R ir Š korpusų dvišlaičiai tūriniai stoglangiai (būklė gera); PV korpuso tinkuoto plytų mūro stulpeliai V dalyje (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – R ir Š korpusų fasadų stačiakampės, su segmentinėmis ir pleištinėmis sąramomis langų ir durų angos, R korpuso R fasado apskritos švieslangių angos, R korpuso įvažiavimo į vidaus kiemą vartų anga su pusapskrite sąrama (R korpuso P fasado I a. R lango anga, R fasado I a. Š lango anga, šoninės rūšio langų angos rekonstruotos; R korpuso R fasade išlikę tik rūšio angų sąramos, dalis angų užmūrytos; Š korpuso R fasado durų anga nauja; būklė gera); V korpuso I a. vidaus patalpų Nr. 8, 9 angos su pusapskritėmis sąramomis (būklė gera); sienų nišos - V, R ir Š korpusų vidaus patalpų nišos su pleištinėmis ir segmentinėmis sąramomis (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - V ir PV korpusų architektūrinio sprendimo visuma (PV korpuso R fasado I a. angų autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi tyrimai; būklė gera); fasadų architektūrinės tūrinės detalės - V korpuso V fasado centre triaukštis menamas rizalitas, užsibaigiantis trikampių frontonu, papuoštu skulptūrine kompozicija su vazomis šonuose (būklė gera, skulptūrinės kompozicijos patenkinama); V korpuso R fasado P kampe pusapskričio plano triaukštis rizalitas (būklė gera); PV korpuso R fasado centre keturaukštis menamas rizalitas (būklė gera); Š korpuso R fasado dveji stačiakampio plano plytų mūro rizalantai (būklė gera); V korpuso V fasado balkonai su II a. betonine baliustrų ir III a. metaline azūrine tvorelėmis, III a. balkonai su pasparomis (būklė gera); PV korpuso V fasado balkonai su betoninėmis baliustrų tvorelėmis (būklė patenkinama); R korpuso keturaukštė jungtis su PV korpusu (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – R korpuso Š, P ir R fasadų bei Š korpuso P, V, R fasadų reljefinis plytų mūro karnizas su dantukais (būklė gera); R korpuso Š, V ir P fasadų bei Š korpuso P ir V fasadų tinko tipas (būklė patenkinama);

konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (Š korpuso Š ir R fasaduose cokolis netinkuotas; pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera); R ir Š korpusų rūšių plytų ir akmenų mūro sienos (būklė gera); plytų mūro sienos (būklė gera); V korpuso I a. patalpos Nr. 1 cilindriniai, kryžminiai plytų mūro skliautai (anksčiau buvę įvažiavimo angos skliautai; būklė gera); PV korpuso įvažiavimo į vidaus kiemą tinkuoto plytų mūro cilindriniai skliautai ant metalinių sijų perdanga (būklė gera); PV korpuso laiptinės I a. cilindriniai skliautai ant metalinių sijų perdanga (būklė gera); R korpuso rūšio patalpų Nr. 4, 5 lėkšti cilindriniai plytų mūro skliautai (būklė gera); R korpuso rūšio patalpų Nr. 4, 5 plytų mūro

konstruktyvinės arkos (būklė gera); Š korpuso rūšio patalpų Nr. 1-3 cilindriniai plytų mūro skliautai (būklė gera); R korpuso įvažiavimo į vidaus kiemą tinkuoto plytų mūro konstruktyvinės arkos (būklė gera); kitos tarpaukštinių perdangos (netyrinėta); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė patenkinama); funkcinė įranga - V korpuso PR dalyje gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su mozaikinio betono pakopomis ir mediniais turėklais, susidedančiais iš tvorelės su baliustromis ir porankių; dalis laiptakių dekoruoti iš tinko suformuotais apvadais (dalis baliustrų neišlikę; būklė gera); PV korpuso R dalyje ir R korpuso R dalyje gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su mozaikinio betono pakopomis ir turėklais, susidedančiais iš azūrinės metalo tvorelės ir medinių porankių (būklė gera); R korpuso medinių laiptų į rūšį ir pastogę tipas (būklė patenkinama); Š korpuso R dalyje gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su mozaikinio betono pakopomis ir turėklais, susidedančiais iš metalinės tvorelės ir medinių porankių (būklė gera); inžinerinė įranga - V korpuso I a. patalpos Nr. 7 glazūruotų koklių krosnis su karūna (būklė gera); Š korpuso II a. patalpos Nr. 15 koklių krosnis (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - V, PV korpusų V fasadų langų medinė konstrukcija ir skaidymas, V, PV korpusų R fasadų, R ir Š korpusų fasadų langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipai, PV, R ir Š korpusuose dalis langų su metaliniais sklėsčiais (būklė gera); V korpuso V fasado medinės įsprūdinės dvivėrės durys su pusapskričiu viršlangu (būklė gera); V korpuso V fasado medinės įsprūdinės dvivėrės įstiklintos balkonų durys (būklė gera); V korpuso medinės įsprūdinės vidaus patalpų durys (būklė gera); PV korpuso V fasado medinės įsprūdinės dvivėrės durys su įstiklintu pusapskričiu viršlangu (būklė gera); PV korpuso V fasado medinių įsprūdinų dvivėrių įstiklintų balkonų durų tipas (būklė gera); PV korpuso medinės įsprūdinės dvivėrės durys, dalis su įstiklintu stačiakampiu viršlangu, II-III a. laiptinės durys su mediniais profiliuotais apvadais (būklė gera); R korpuso medinės įsprūdinės dvivėrės vidaus durys (būklė gera); Š korpuso P fasado balkono medinės įsprūdinės dvivėrės durys (būklė gera);

patalpų architektūrinės detalės – V korpuso II, III a. patalpų Nr. 14, 23 apskritos kolonos su pjedestalais – (būklė gera); vidaus dekoras – V korpuso I, II a. patalpų Nr. 10, 13 gipso sandriškai virš durų angų (būklė gera); lubų, sienų apdaila – V korpuso I a. patalpų Nr. 8, 9 profiliuoti gipso (?) lipdiniai, apvadai, karnizinės traukos (būklė gera); V korpuso I a. patalpų Nr. 8, 9 reljefinės lubų rozetės (būklė patenkinama); PV korpuso II, IV a. patalpų Nr. 19, 20, 25, 26 profiliuotos gipso (?) karnizinės traukos, lubų apvadai (būklė gera); PV korpuso II, IV a. patalpų Nr. 19, 20, 25, 26 reljefinės lubų rozetės (būklė gera); autentiško polichrominio dekorų fragmentai ir polichrominio dekorų tipas PV korpuso II aukšte ir reprizentacinėje laiptinėje (būklė bloga);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K);

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra 3-4 aukštų, pagrindiniu fasadu orientuotas į Pylimo gatvę, fasadas netinkuotas, geltonų plytų(F01-02). Pirmas aukštas rustuotas(F03). Dalis fasado pirmame aukšte su arkiniais langais(F02). Balkonai fasade aprūpėję(F04-05). Stogo danga – cinkuota skarda(F06-07). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F08) ir ant šaligatvio dangos(F09-10). Pravažiavimas į kiemą prie gatvės su medinėmis varčiomis(F13), kiemo pusėje yra metalinės varčios(F11-12). Pravažiavimo danga – asfaltas(F14), perdanga – plytos ant metalinių sijų(F15). Pravažiavimo sienų tinkas ir dažai aprūpėję(F16). Dalis kiemo fasadų tinkuoti(F17-19), kai kurie langai pakeisti. Kiemo fasade yra pravažiavimas į vidinį kiemą su metalinėmis varčiomis(F20). Kiemo fasado cokolis dalinai aprūpėjęs(F21), lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos. Kiti kiemo fasadai netinkuoti, geltonų molio plytų(F22-24).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 24 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-02
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kestutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24