

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 08 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Rytų pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28022
3. Adresas Užupio g. 10
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

Kampinis rytų pastatas yra U"raidės plano, dviejų aukštų, dvišlaičiu stogu, kompaktiško tūrio. Iš Malūnų gatvės pastato centre - arkinė įvažiavimo anga. Kiemo fligeliai išsidėstę simetriškai abipus įvažiavimo angos. Pastatas formuoja Malūnų ir Užupio gatvių kampą.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas buvo stipriai apleistas (F01-02). Rekonstrukcijos metu pastatas sutvarkytas, įrengta mansarda su plokštuminiais langais stoge. Stogo danga keraminių čerpių(F03-06).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 6 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-08
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1




F2



F3



F4



F5



F6

F7

F8