

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų komplekso pietų pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28016
3. Adresas Užupio g. 2
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – sudėtinis, susidedantis iš 4-ių 1 a. su pastogėmis korpusų ir rūsio po pastato PV dalimi : stačiakampio plano – PV, ŠR, netaisyklingo stačiakampio plano – PR, kurie formuoja uždara vidaus kiemą ir trapezinio plano – Š korpusų (PV, ŠR, Š korpusų pastogėse įrengtos gyvenamosios patalpos, tūriniai stoglangiai; būklė gera); stogo forma – Š, ŠR, PR – trišlaitė, PV korpuso – dvišlaitė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – gelsvų plytų mūro dūmtraukių, suskaidytų tarpsniais, tipas (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – langų ir durų angos su segmentinėmis, pleištinėmis saramomis (dalis langų angų rekonstruota; būklė gera); langų angos su pusapskritėm saramom Š korpuso ŠV fasade (būklė gera); pusapskritė niša PV korpuso I a. centrinės dalies patalpoje (būklė gera); durų angos su segmentinėmis saramomis rūsio patalpoje Nr. 1-3 (būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma; fasadų architektūros tūrinės detalės – plytų mūro trikampio formos frontonai su profiliuotu plytų mūro karnizu PV korpuso PV, ŠR fasade (būklė gera); plytų mūro frontonėliai su segmentinėmis viršūnėmis, akcentuotomis profiliuotu plytų mūro karnizu ŠR korpuso PR fasade (būklė gera);

konstrukcijos – lauko akmenų ir plytų mūro pamatas su rūsio sienomis pastato PV dalyje (pamatas - netyrinėtas; rūsio sienų būklė gera); rausvų gelsvų plytų mūro sienos (būklė gera); plytų mūro cilindriniai skliautai su liunetėmis rūsio patalpoje Nr. 2-3, I a. centrinės dalies patalpoje - tinkuoti (būklė gera); plytų mūro skliauteliai ant metalinių sijų I a. PV, Š, ŠR dalyse, rūsio patalpoje Nr. 1 (būklė gera); medinių sijų perdangos tipas I a. PR dalies patalpoje (būklė gera); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (Š, ŠR, PV korpusų – netyrinėta; būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – langų medinių konstrukcijų tipas (būklė gera);

patalpų architektūrinės detalės – tinkuoto plytų mūro segmentinė srama PV korpuso I a. P dalies patalpoje (būklė gera);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas (susidedantis iš dviejų korpusų) yra vieno aukšto su mansarda. Pastatai stovi prie Užupio gatvės(vieno aukšto F01) ir Vilnelės upės krantinės(su frontonais šiarinėje ir pietinėje dalyje F03,11). Pastato fasadai yra netinkuoti, raudonų plytų(F01-12).

Prie upės krantinės įrengta kavinės lauko teras(F02). Vakariniame ir pietiniame fasade langai pakeisti su medinėmis išorinėmis langinėmis. Rytiniame fasade dalis langų nekeisti su metalinėmis grotomis(F05,07). Šiaurinėje vieno aukšto pastate stoge įrengti tūriniai dvišlaičiai stoglangiai(F07). Vakariniame vieno aukšto pastato fasade langai pakeisti, stoge įrengti du tūriniai stoglangiai(F08-09). Šiauriniame vakarinio korpuso fasade įrengtas didelis langas su durimis ir nuleidžiamomis apsauginėmis

žaliuzėmis(F11). Stogo danga sutvarkyta, dengta keraminėmis čerpėmis, kaminai sutvarkyti(F13).
Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant dangos(F14). Pastato prieigos dengtos betoninėmis
plytelėmis(F14,15).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 15 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data _____ 2015-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. _____
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kestutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15

F16