

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2015 – 08 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Namų komplekso pietų namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28019
3. Adresas Užupio g. 8
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūris – pusiau atviras, netaisyklingos „U“ raidės formos plano, susidedantis iš 3 a. R, V, P korpusų, su rūsiu po namo PV dalimi (būklė gera); stogo forma – V, P korpusų – dvišlaitė, R – vienišlaitė, V korpuso R fasado III a. balkono – vienišlaitė su azūriniais metalo apvadais (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas; kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių su karnizais tipas (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (iš dalies pakitęs po 1985 m. rekonstrukcijos; būklė gera); sienų angos, nišos – stačiakampės langų ir durų angos (dalis P, Š fasadų I a. langų ir durų angų rekonstruotos; būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – balkonai gatvės P fasade, kiemo R fasade (būklė gera);

konstrukcijos – lauko akmenų ir plytų mūro pamatas su rūšio sienomis ir tinkuotu plytų mūro cokoliu P fasade (pamatas – netyrinėtas, cokolio, rūšio sienų būklė gera); plytų mūro sienos (būklė gera); rūšio rausvų plytų mūro cilindriniai skliautai PV dalyje (būklė gera); I-III a. laiptų aikštelių tinkuoto plytų mūro skliauteliai ant metalinių sijų (būklė gera); funkcinė įranga – gelžbetonio laiptai su profiliuotomis pakopomis II-III a. laiptinės patalpoje (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – III a. balkono azūrinės metalinės tvorelės gatvės P fasade, kiemo R fasade (būklė gera); azūriniai metaliniai laiptų turėklai su mediniais porankiais II-III a. laiptinės patalpoje (būklė gera); langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (daugumos langų medžiagiškumas pakitęs; būklė patenkinama);

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra trijų aukštų prie Užupio gatvės, fasadas lygus, tinkuotas(F01-02). Trečiame aukšte yra du balkonai(F02-03). Fasade nekeisti tik laiptinės langai. Cokolis gatvės pusėje paveiktas druskų ir drėgmės(F04-06). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F05-06). Kiemo fasadai tinkuoti, dažai išblukę(F07-08). Kiemo fasaduose nekeisti tik keli pirmo aukšto langai(F07). Antrame ir trečiame aukštuose yra galerijos, per kurias patenkama į butus. Galerijų turėklai metaliniai(F08). Kieme lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją, kai kurie lietvamzdžiai aplamdyti(F09-11). Kiemo danga asfaltas, kai kur apaugęs samanomis ir žolėmis(F07-11).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 11 nuotraukų

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-07

(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11

F12

F13

F14

F15

F16