

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 08 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namų komplekso šiaurės namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28020
3. Adresas Užupio g. 8
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano 3 a. (1985 m. rekonstrukcijos metu įrengta mansardinis aukštas); stogo forma – vienslaidė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas; kiti stogo elementai – gelsvų plytų mūro dūmtraukių su karnizais tipas (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – I–III a. stačiakampės langų ir durų angos (Š fasade dalis langų angų rekonstruota, užmūryta; būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera);

konstrukcijos – lauko akmenų ir plytų mūro pamatas (pamatas – netyrinėtas); plytų mūro sienos (būklė gera); I–III a. laiptų aikštelių tinkuoto plytų mūro skliauteliai ant metalinių sijų (būklė gera); funkcinė įranga – gelžbetonio laiptai su profiliuotomis pakopomis I–III a. laiptinės patalpoje (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – azūriniai metaliniai laiptų turėklai su mediniais porankiais I–III a. laiptinės patalpoje (būklė gera); azūrinės metalinės langų grotelės laiptinės patalpoje (būklė gera); laiptinės langų P fasade medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas P fasado laiptinės patalpoje (daugumos langų medžiagiškumas pakitęs; būklė patenkinama);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų, stovi kiemo gale, fasdas tinkuotas lygus(F01-02). Fasade nekeisti laiptinės langai ir dalis trečio aukšto langų(f01). Šiaurinis fasadas netinkuotas, geltonų plytų(F03). Lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F04). Kiemo danga asfalto, apaugusio žolėmis ir sėmanomis(F05).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 5 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2




F3



F4



F5



F6

F7

F8