

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2015 – 08 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27429
3. Adresas Užupio g. 13
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūrinė erdvinė kompozicija – pusiau atviro tūrio, „U“ raidės formos plano, dviejų aukštų su pastoge, dviem šoniniais PV ir PR korpusais, vienaukščiu PR korpuso priestatu ir rūsiu ŠV dalyje (būklė patenkinama) stogo forma – dvišlaitė, PV, PR korpusų ir PR korpuso priestato – vienišlaitė (būklė patenkinama), dangos medžiaga – molinių čerpių tipas (būklė bloga); kiti stogo elementai – raudonų plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama); ugniasienės V ir R dalyse (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – langų ir durų stačiakampės angos (būklė patenkinama); segmentinės sraimos vartų anga Š fasade (būklė bloga); pleištinės sraimos nišos PR korpuso II aukšto patalpos Nr. 1 Š sienoje (būklė gera); pleištinės sraimos durų angos rūsiu R dalyje (būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas – klasicizmo stilistika, fasadų architektūros tūrinės detalės – II aukšto galerijos medinės perdangos ir vienišlaitis stogelis P fasade (būklė avarinė); fasadų apdaila ir puošyba – vainikuojantis tinkuoto plytų mūro profiliuotas karnizas, tarpaukštinės tinkuoto plytų mūro profiliuotos traukos Š fasade (būklė patenkinama); I aukšto langus puošiančios raktų motyvais ir sienas skaidančios horizontalios rustų pločio tinko braukos Š fasade (būklė patenkinama); II aukšto langų juostiniai profiliuoti tinkuoto plytų mūro sandriakai Š fasade (būklė patenkinama); langų profiliuoti tinko apvadai Š fasade (būklė bloga); tinko tipas (būklė patenkinama);

konstrukcijos – lauko akmenų ir plytų mūro pamatas (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė bloga); medinių sijų perdangos tipas II a. ŠV dalyje (netyrinėta); plytų mūro cilindriniai skliautai rūsiu P, V, Š dalyse ir Š fasado tarpuvartėje (būklė patenkinama); medinės gegninės konstrukcijos tipas (būklė patenkinama); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė bloga); medinių dviejų varčių langinių tipas Š fasade (būklė gera); medinių įsprūdinių dviejų varčių durų tipas Š fasade ir tarpuvartės ŠV dalyje (būklė patenkinama);

vidaus dekoras – PR korpuso II aukšto patalpos Nr. 1 V, Š, R sienų tapybos fragmentai (netyrinėta); laiptų pakopų danga – vienos maršos rūsiu mediniai laiptai ŠV dalyje (būklė bloga);

žemės ir jos paviršiaus elementai – reljefas; akmenų grindinio fragmentas kiemo P dalyje (būklė patenkinama);

Pirminė paskirtis – gyvenamoji, komercinė;

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio – U1 Vilniaus senamiesčio teritorija (TRP, 2008 m.);

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų. Ilgą laiką pastatas buvo apleistas, nanaudojamas(F01,02). Šiuo metu vykdomi pastato tvarkymo darbai(F03-01).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 11 nuotraukų

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-08  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11

F12

F13

F14

F15

F16