

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27043
3. Adresas Užupio g. 3
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – pusiau atviras, netaisyklingos „U“r aidės formos plano, sudarytas iš 4 korpusų: 3 aukštų su pastoge ir rūsiu V, Š ir R korpusų ir 2 aukštų su mansarda ir rūsiu P korpuso (būklė patenkinama); stogo forma – gatvės Š korpuso – dvišlaitė, kiemo R, V ir P korpusų – vienslaitė (būklė patenkinama); dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – Š korpuso įvažiavimo į kiemą segmentinės sraimos anga (būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus rekonstruotas gatvės ir kiemo fasadų I a. angas; būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės - Š fasado P dalyje II ir III a. atviros galerijos su plytų mūro skliautuotomis perdangomis ant metalinių sijų bei metalinėmis tvorelėmis (būklė patenkinama);

konstrukcijos - lauko akmenų ir plytų mūro pamatas (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); plytų mūro cilindriniai skliautai V ir R korpusų rūsyje; Š korpuso įvažiavimo į kiemą angos tinkuoto plytų mūro cilindriniai skliautai su liunetėmis (būklė patenkinama); tarpaukštinių medinių sijų perdangų tipas (netyrinėta); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (netyrinėta); funkcinė įranga - glazūruotų koklių krosnies sienutė su karūna P korpuso mansardoje (būklė gera); medinių vidaus laiptų ir jų konstrukcijų tipas R ir P korpusų laiptinėse (būklė patenkinama); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – P korpuso laiptų mediniai profiliuoti porankiai (R korpuso laiptų tvorelė sunykusi; būklė patenkinama); žemės ir jos paviršiaus elementai – lygus reljefas; lauko akmenų grindinys kieme ir Š korpuso tarpuvertėje (kiemo grindinys vietomis sunykęs TRP); kultūrinis sluoksnis (namas patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais 25504 teritoriją);

Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės – Vilniaus senamiesčio teritorija (16073, UIP).

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas prie gatvės yra trijų aukštų, stovi tarp dviejų dviejų aukštų pastatų(F01). Gatvės fasado pirmas aukštas ir kiti du aukštai dažyti skirtingomis spalvomis(F02). Antro aukšto langai nekeisti(F03). Trečio aukšto langai pakeisti, neišlaikytas langų dalinimas(F04). Pirmo aukšto langai pakeisti. Stogo danga keraminių čerpių(F05). Fasado centre yra įvažiavimas įkiemą be varčių(F06). Kairėje vartų pusėje yra apsauginis vartų akmuo(F07). Įvažiavimo danga – lauko riedulių(F08), perdanga kryžmonis skliautas(F09). Įvažiavimo sienoje yra durys į pastatą(F10). Pastato kiemo fasadai tinkuoti, daugelis langų pakeisti neišlaikant langų skaidymo(F11,12,16,17). Pietinis kiemo fasadas netinkuotas plytų mūras(F16,17), pirmo aukšto lygyje

nutrupėjęs tinkas. Rytinį ir vakarinį fasadus jungia balkonai antro ir trečio aukštų lygiuose(F18,19). Kieme yra prijungtas dviejų aukštų pastatas(F13-14). Fasade langai pakeisti, kai kurie langai skirtingo dalinimo(F15). Stogo danga keraminių čerpių. Stoge įrengti tūriniai ir įtraukti stoglangiai(F14,14). Kaminai netinkuoti, galvutės apskardintos. Kiemo danga lauko riedulių(F20).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 20 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data _____ 2015-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. _____
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14




F15



F16



F17



F18



F19



F20

F21

F22

F23

F24