

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27042
3. Adresas Užupio g. 1
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – pusiau atviras, netaisyklingos „U“ raidės formos plano, susidedantis iš 2 a. su pastogėmis R, V, Š korpusų, su rūsiu po namo ŠV, PR dalimis (pastogėje įrengtos gyvenamosios patalpos su tūriniais ir „Velux“ tipo stoglangiais; būklė gera); stogo forma – V, Š korpusų – dvišlaitė, R korpuso – vienšlaitė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – segmentinės sraunos įvažiavimo į kiemą anga Š korpuse (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera);

konstrukcijos – lauko akmenų ir molio plytų mūro pamatas su rūsiu sienomis ir tinkuotu plytų mūro cokoliu Š korpuso Š fasade (pamatas, rūsiu sienos – netyrinėtos; ŠV rūsys užpiltas žemėmis; cokolio būklė gera); molio plytų mūro sienos (būklė gera); medinių sijų perdanga (netyrinėta); segmentinės sraunos arka V korpuso Š laiptinės patalpoje (būklė gera); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė gera); funkcinė įranga – medinių laiptų su turėklais tipas V korpuso Š laiptinės patalpoje, R korpuso V laiptinės patalpoje (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (dalis langų medžiagiškumas ir skaidymas pakitęs; būklė gera); medinių dvivėrių įsprūdinių durų su įstiklinta dalimi tipas Š korpuso V fasade, V korpuso R fasade (būklė gera); medinių dvivėrių vartų tipas Š korpuso Š fasade (būklė gera); konstrukcijų dekoras – profiliuotų medinių gegnių galų tipas Š korpuso P fasade (būklė gera);

grindy danga ar dangos medžiaga, jos tipas – I-II a. medinių lentų grindų tipas V korpuso Š laiptinės patalpoje, R korpuso V laiptinės patalpoje (būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504);

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, stovi prie tilto į Užupį. Fasadais orientuotas į Užupio gatvę ir Vilnelės upę(F01-05). Fasaduose visi langai pakeisti, fasadai tinkuoti. Stogas debgtas keraminėmis čerpėmis(F06-07). Kaminai tinkuoti. Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F08). Užupio gatvėje yra pravažiavimo į kiemą vartai su medinėmis varčiomis(F09). Pravažiavimo danga – betoninės trinkelės(F10), perdanga – cilindrinis tinkuotas skliautas(F11). Kiemo fasadai(F12-15), tinkuoti, dažyti įvairiomis spalvomis, langai pakeisti. Stoguose įrengti plokštuminiai ir tūriniai stoglangiai(F13-16). Pietinis kiemo fasadas dalinai tinkuotas 9antro aukšto lygyje, kita dalis plytų mūras(F17). Kieme cokolis paveiktas drėgmės, vietomis atsilupe

dažai(F19). Kieme lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos(F21). Kiemas dengtas betoninėmis trinkelėmis, palei pastatus lauko rieduliu dangos juosta(F20-22).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 22 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22

F23

F24