

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2015 – 09 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 10657
3. Adresas Užupio g. 14
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūris – uždaras, sudarytas iš dviejų korpusų: netaisyklingos „U“ raidės formos plano, trijų aukštų su pastoge ir rūsio PR korpuso ir „L“ raidės formos plano, dviejų aukštų su pastoge ir rūsio ŠV korpuso, formuojančių uždara kiemą; stogo forma – PR korpuso P dalies – dvišlaitė, kiemo PR ir ŠV korpusų – vienišlaitė (būklė patenkinama); dangos medžiaga - molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – P įvažiavimo į kiemą segmentinės sraimos anga (būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus rekonstruotas I a. angas; būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės - PR korpuso P fasado balkonas su ažuoline metaline tvorele (būklė gera); ŠV korpuso P fasado mezoninas su dvišlaičiu stogeliu (būklė patenkinama);

konstrukcijos - lauko akmenų ir plytų mūro pamatas (netyrinėta); plytų mūro sienos su ugniasiene ŠV korpuso V dalyje (būklė patenkinama); PR korpuso P įvažiavimo į kiemą angos tinkuoto plytų mūro ramstinės arkos (būklė patenkinama); rūsio plytų mūro skliautinės perdangos PR korpuso R dalyje, ŠV korpuso Š ir V dalyje bei dalies pirmo aukšto patalpų PR korpuso R dalyje (netyrinėta); tarpaukštinių medinių sijų perdangų tipas (netyrinėta); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (netyrinėta); tašyti lauko akmenys įvažiavimo į kiemą angos kampuose P fasade (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai - langų medinių konstrukcijų ir skaidymo, varstymo tipas ŠV korpuso V dalyje, PR korpuso P dalyje (dauguma langų pakeisti; būklė patenkinama); PR korpuso P įvažiavimo į kiemą medinių isprūdinių dviejų varčių su kalvio darbo apkaustais vartų tipas (būklė patenkinama);

įvairios išraiškos formos – namo ŠR kampe segmentinės sraimos arka, jungianti PR ir ŠV korpusus (būklė patenkinama);

žemės ir jos paviršiaus elementai – akmenų grindinio fragmentas PR korpuso įvažiavimo į kiemą angoje; kultūrinis šuoksnis (namas patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais 25504 teritorija);

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija (16073, UIP).

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra trijų aukštų, pagrindiniu fasadu orientuotas į Užupio gatvę, prie aikštės(F01). Fasadas yra tinkuotas, daugelis langų pakeisti(F01, 02). Virš įvažiavimo į kiemą yra balkonas, atremtas ant metalinių sijų(F03). Įvažiavimas į kiemą su medinėmis varčiomis(F04). Įvažiavimo danga – ištrupėjęs betonas(F05), perdanga – cilindrinis skliautas(F06). Kiemo fasadai tinkuoti, dažai išblukę, netvarkyti(F07- 14). Kiemo fasaduose kai kurie langai yra pakeisti.

virš įėjimų į pastatą įrengti stogeliai. Stoge įrengti tūriniai stoglangiai(F11). Kiamo gale yra mediniai vartai(F17-18) į nedidelį kiemelį(F16). Fasada kiemelyje geltonų plytų, netinkuoti(F15-16), išlikusios senos durys(F19). Kieme lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos(F21). Kiamo danga – gruntas, kai kur likusi ištrupėjusi betono danga(F21-23).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 23 nuotraukos

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data \_\_\_\_\_ 2015-09  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. \_\_\_\_\_  
(aktą informinusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8





F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23

F24