

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 04 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27984
3. Adresas Kruopug. 7
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 3 a. su pusrūsiu ir pastoge (XX a. pab. namo stogo kraigas paaukštintas, įrengti tūriniai stoglangiai); stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiaga - skardos lakštų dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – gelsvų plytų mūro dūmtraukių su karnizais tipas (dalis paaukštinta; būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – I, II a. ir PR, ŠR fasadų pusrūsio stačiakampės langų, balkonų angos, netinkuotų fasadų – su pleištinėm sparamom (ŠR fasado I a. anga rekonstruota; būklė gera); III a. segmentinių sparamų langų angos (ŠR fasade viena anga rekonstruota; būklė patenkinama); PR, ŠR fasadų stačiakampės durų angos (būklė gera);

fasadų architektūros tūrinės detalės - tariamieji rizalitai PR fasade (būklė gera); tinkuoti gelžbetoniniai balkonai su lietomis metalo tvorelėmis PR fasade (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – PR fasado tinkuoti plytų mūro profiliuoti langų angų apvadai (II a. - su įkomponuotais skrituliais, III a. - apjungti su grublėtu tinku dekoruotomis spynomis ir tiesialinijiniai tinkuotais plytų mūro profiliuotais sandrikais; būklė gera); PR fasado durų medinis stačiakampio profilio ir virš durų įrengto lango medinis „laužyto“k ontūro profiliuotas apvadas (būklė patenkinama); PR fasado II a. langų angų tiesialinijiniai tinkuoti plytų mūro profiliuoti sandrikai, apačioje dekoruoti dantukų eile (būklė gera); ŠR fasado III a. langų angų tinkuoti tiesialinijiniai plytų mūro profiliuoti sandrikai (būklė gera); PR fasado tinkuotas plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas, dekoruotas geometriniais elementais (būklė gera); ŠV fasado plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas (būklė patenkinama); PR fasado I, II a. langų tinkuotos plytų mūro stačiakampės palangių nišos (būklė gera); PR fasado tinkuotos plytų mūro profiliuotos tarpaukštinės traukos (būklė gera); ŠV, ŠR fasadų plytų mūro tarpaukštinės traukos: tarp I ir II a. - vienos plytų eilės su dantukais, tarp II ir III a. - mišraus įkomponavimo, derinant trumpines, profiliuotas ir kampu mūrytas plytas (būklė patenkinama); PR fasado III a. langų angų tinkuotos plytų mūro profiliuotos palangių traukos su stilizuotomis, varžtų galvučių motyvo detalėmis (būklė gera); apibus PR fasado III a. centrinio lango išsidėstę tinkuoti plytų mūro geometriniai ornamentai: profiliuoti apskritimai su vertikaliomis lygaus paviršiaus juostomis (būklė gera); PR fasado centrinio tariamojo rizalito tinkuoti plytų mūro rustai (būklė gera); PR fasado P kampo tinkuota plytų mūro mentė (būklė gera); ŠR fasade įkomponuotas tinkuotas, profiliuotų plytų apvadu dekoruotas rondelis su statybos data „1893“ (būklė patenkinama); PR fasado tinko tipas (cokoliniame aukšte imituojantis langų angų sparamas ir sienų rustus; būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu PR fasade (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); gelsvų plytų mūro sienos (būklė gera); perdangos (netyrinėtos); betoninės pusrūsio prieduobės PR, ŠR fasaduose (būklė gera); funkcinė įranga - laiptinės teraco laiptai su aikštelėmis

(pakopos užapvalintais kraštais; būklė patenkinama); laiptinės turėklai su kaltine metalo tvorele (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - PR fasado įėjimo medinės konstrukcijos viršlangis ir skaidymas (būklė gera); PR fasado vidaus durų angos ir virš jos įrengto lango medinių profiliuotų apvadų tipas (būklė patenkinama); ŠR, ŠV fasado III a. langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (būklė patenkinama); artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija (16073, UIP, URI); Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais (25504, A1610);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas *Pastatas yra trijų aukštų su pusrūsiu(F01-02). Gatvės fasadas tinkuotas, nudažytas, daugelis langų pakeisti. Nekeisti tik laiptinės langai(F03). Pusrūsyje langai su apsauginėmis žaliuzėmis(F04,06). Fasado centre senos medinės įėjimo į pastatą durys(F05). Balkonai fasade sutvarkyti(F01-02). Šiaurės rytų fasadas netinkuotas, geltonų plytų. Fasade langai pakeisti, neišlaikytas langų skaidymas(F07-08). Kiamo fasadas netinkuotas, geltonų plytų mūras. Fasade įrengti metalinių konstrukcijų laiptai į antro aukšto balkoną ir trečio aukšto balkonas(F09-10). Kiamo fasadas kai kuriose vietose nutinkuotas ir nudažytas(F10). Kiamo fasade daugelis langų pakeisti, skirtingo skaidymo. Ant stogo įrengti tūriniai ir plokštuminiai stoglangiai(F11). Stogo danga – cinkuota skarda, kaminais netinkuoti, galvutės apskardintos. Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvio ir kirmo dangos.*

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 11 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11

F12

F13

F14

F15

F16