

SENAMIESČIO KIEMAI – Pilies g. 4



M 1 : 1 000 (vienam cm - 10 m)

Nekilnojamoji kultūros vertybė:

1. Namas, vad. Kapitulos namais (646, S138P, 1094-0282-1016)

Kiti objektai teritorijoje:

2. Namas II
3. Statinys

4. Priestatas

Greta esantys kultūros paveldo objektai:

5. Namas (648, S139P)
6. Katedros kapitulos namai (27449, G374K)

Teritorijos plotas - 1200 m²

Statytas XVI a. I p., rekonstruotas XVII a. I ketv., XVIII a.; remontuotas 1818-1820 m. (inž. Michailas Prozorovas (g. 1869 m.)), 1885-1890 m. (archit. Nikolajus Čaginas (1832-1909), Kiprijonas Maciulevičius (1830-1906)); restauruotas 1954-1956 m. (archit. S. Lasavickas).



Namas, vad. Kapitulos namais

SENAMIESČIO KIEMAI – Pilies g. 4



Kiemo vaizdas įvairiais laikotarpiais. Matosi kaip sovietiniu laikotarpiu atsirado kieme medžiai, vėliau jų buvo pamažinta, nes ne vietoje buvo pasodinti ar savaime išaugę.



VIENIJA VILNIAUS SENAMIESTIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

SENAMIESTČIO KIEMAI- Pilies g. 4



M. Sakalausko nuotrauka 1985 m.

Kiemas yra uždaras, tvarkingas, naudojamas tik gyventojų reikmėms ir lankytojams neprieinamas.

SENAMIESTIO KIEMAI – Pilies g. 4



Čia mes leidome sau pasiūlyti vaizdą su kitokia danga.

Iki 17 a. kiemo teritorijoje greičiausiai buvo daržai. Nuo XVII a. antros pusės kieme buvo pakeltas žemės paviršius ir suformuota plūkto molio danga. 18-19 a. teritorijoje buvo statomi gyv. namai ir kt. namai, formavosi posesija. Per 19-20 a. sklype žemės paviršius buvo pakeltas apie 60 cm: suformuotas plūkto molio paviršius, vėliau pakėlus ir išlyginus žemės paviršių, išgrįstas lauko akmenų grindinys, galiausiai suformuotas dabartinis betoninių plytelių grindinys ir želdiniai. Siūlytume gyventojams pagalvoti apie kokybiškesnės, istorinei aplinkai labiau atitinkančios kiemo dangos įrengimą, patrauklesnės aplinkos sukūrimą.